

Pracovná oblasť	Tepelná / zvuková izolácia / protipožiarna ochrana	Pracovisko	IWK
Činnosť - funkcia	Práca s materiálom z umelých minerálnych vlákien		

Nebezpečenstvo pre človeka a životné prostredie



Mechanické - nebezpečenstvo pomliaždenia/zachytenia/porezania.
Zranenia spôsobené padajúcimi dielmi, poranenia spôsobené ostrými hranami.
Nebezpečenstvo zranenia odletujúcimi časťami.
Nebezpečenstvo poranenia vyplývajúce z použitia ručného náradia a nástrojov.
Podráždenie kože, očí a dýchacích ciest s vláknitým materiálom.

Dôležité telefónne čísla

Technik BOZP.....kl.6355
Vedúci technik ŽP.kl.725862
Prvá pomoc, Hasiči....155,112
Ohlasovňa požiarov.kl.5110

Ochranné prostriedky a pravidlá práce



Pred začatím prác je nutné určiť kategóriu expozície vykonávaných prác, určiť a ohraničiť pracovnú oblasť, označiť ju a obmedziť prístup pracovníkov. Zákaz vstupu nepovolným osobám. Do pracovnej oblasti môže vstupovať len kvalifikovaný, zaškolený personál s použitím predpísaných osobných ochranných pomôcok.

Je nutné minimalizovať vznik vláknitého prachu a jeho vireniu. Je nutné zamedziť šíreniu prachu do okolitých pracovných oblastí (použitím nepriepustných fólií a pod.).

Zabezpečiť dostatočné vetranie alebo odsávanie. Klimatizačné zariadenie prevádzkovť bez cirkulácie vzduchu!

Ťažko vyčistiteľné predmety a zariadenia (chladice, motory a pod.) dôkladne zakryť - zabrániť znečisteniu prachom.

Pracovisko vybaviť obalovým materiálom - prachotesné vrečia / uzatvárateľné označené kontajnery.

Pracovisko udržiavať čisté.

Odstraňovať prach pri zdroji. Na odstraňovanie vláknitého prachu používať vhodné priemyselné vysávače (min.prachová trieda M). Využívať mokré čistenie.

Je zakázané odstraňovať prach stlačeným vzduchom alebo suchým zametáním.

Pri ručnej práci - zákaz brúsenia materiálu! Používať iba vhodné nožnice alebo nůž.

Zákaz hádzania s materiálom - uvoľňuje sa prach. Izolačný materiál zbytočne nestrihajte / nerežte a nekomprimujte.

Je nutné nosiť predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky:

- tesné ochranné okuliare
- vhodný ochranný respirátor alebo polomasku s filtrom FFP2 alebo FFP3
- vhodné ochranné rukavice
- jednorazový ochranný oblek, alebo vhodný nepriepustný odev voči pevným časticiam.

Ochranné počky je nutné vždy nosiť pri prácach a v ohraničenej oblasti. Poškodené alebo neexistujúce OOPP nahradiť!

Práca bez OOPP nie je dovolená.

Je nutné rešpektovať pokyny, zásady bezpečnej práce a výstražné symboly. Dodržiavať prevádzkové poučenie pre materiály z umelých minerálnych vlákien č. 719.

Je nutné odkladať oddelene civilné oblečenie od pracovného. Znečistený jednorazový oblek je nutné pri každej prestávke a na konci prac.zmeny vyzliecť na okraji pracovnej oblasti a zneškodniť spoločnej s odpadovým materiálom.

Po ukončení prác s vláknitým materiálom je nutné dôkladne vyčistiť pracovnú oblasť, náradie, zariadenia, okolie a susediace oblasti namokoro.

Činnosť pri poruche

Okamžite informovať nadriadeného a údržbu PM pri akejkolvek poruche alebo poškodení staja a zariadenia - je zakázané a takomto pracovať! V prípade akýchkoľvek pochybností o bezchybné prevádzke sa musí okamžite zariadenie zastaviť, vypnúť a nahlásiť poruchu nadriadenému. Odstránenie porúch musí byť v každom prípade iniciované okamžite. Zariadenie v poruche je zakázané používať a musí sa náležite označiť zákazom používania! Poruchu nechať odstrániť odborným personálom. Odborný personál musí informovať obsluhu o vykonávaní činnosti na zariadení a odstránení poruchy. Pred spustením do ďalšej činnosti sa musí vykonať kontrola zariadenia. Pri opravách dodržiavať bezpečnostné pokyny výrobcu. Servis, opravy, výmeny nástrojov vykonávať len za kľudu stroja. Pri neobyčajných zvukoch, nepravidelnostiach v chode alebo inom ako bežnom správaní sa stroja informujte zodpovednú osobu.

Činnosť pri úrazoch, prvá pomoc

Každý úraz okamžite hlásiť nadriadenému a odd. BOZP a každý PÚ a nebezpeč. udalosť zaevidovať do knihy prac. úrazov.

Zabezpečiť prvú pomoc a ošetrovanie, riadiť sa zásadami poskytovania prvej pomoci. - Pri vážnejších stavoch kontaktovať lekára alebo záchrannú službu. Úraz nahlásiť na BP kl. 5688, 6355. Pri závaž. zraneniach a poruchách zabezp. priestor, pracovisko tak, aby zostal do doby prešetrenia v takom stave, ako bol v čase mimor. udalosti. V prípade ak je ohrozený život a zdravie alebo hrozia hospodárske škody, vykonať nevyhnutné opatrenia na ich zabránenie - je potrebné zdokumentovať pôvodný stav pracoviska (fotodokumentácia, nákres a pod.) pre potreby šetrenia udalosti!

Údržba

Dodržiavť stanovené pravidelné kontroly, údržbu strojov a zariadení a výmenu ich jednotlivých komponentov podľa pokynov výrobcu. Údržbu, mazanie a čistenie len pover. osobami s prísl. kvalifikáciou. Odpady ukladať do označených určených zberných nádob.

- Prevádzkať pravid. kontroly a previerky, - Údržbárske práce musia vykonávať odborníci - kvalifikovaný, zaškolený pracovník.

- Údržbárske práce, opravy a čistenie zariadenia vykonávať pri vypnutom zariadení. Pri údržbových prácach odpojte prístroj od elektrickej siete. Vykonávať podľa návodu na obsluhu a dodržiavať bezpečnostné pokyny v ňom uvedené. Dodržiavať intervaly určené výrobcom. Pri vš. údržb., inšpekč. a opravár. prácach odpojte stroj od napätia a hlav. vypínač zabezpečte proti neočak. opätovnému zapnutiu.

Následky pri nedodržaní pokynov

Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov, bezpečných pracovných postupov a návodov hrozí vážna ujma na zdraví pracovníka obsluhy i ostatných prítomných osôb!

Pri nedodržaní - nebezpečenstvo a obmedzenie pre: - život a zdravie (poranenia, úrazy, choroba), - zariadenie a hodnotné veci spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., - účinnosť a výkon zariadenia. Nedodržanie bezpečnostných pokynov, návodov, postupov a bezpečného správania sa je porušením pracovnej disciplíny podľa pracovného poriadku s vyvodením príslušných disciplinárnych opatrení!